ഷൊർണ്ണൂർ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ്ഡിവിഷനകീഴിൽ നടന്നവരുന്ന താലൂക്കടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു്. ഇവയിൽ 69.70% പ്രവൃത്തികൾ പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ ഉള്ളവയാണ്.പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് പരിധിയിലെ ഓരോ പഞ്ചായത്തും മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ ഏത് സെക്ഷനിൽ വരുമെന്നുള്ളതിന്റെ വിശാദംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.\*

## തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ഷട്ടറിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി

188 (3894) <u>ശ്രീ. എച്ച്. സലാം</u>: താഴെക്കാണന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകപ്പമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകമോ:

(എ) തോട്ടപ്പളളി സ്പിൽവേ ഷട്ടറിന്റെ അറ്റകറ്റപ്പണിക്ക് എത്ര ഇകയാണ് അനുവദിച്ചത്; എന്തൊക്കെ നിർമ്മാണങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്; നിർമ്മാണക്കരാർ ഏറ്റെടുത്തത് ആരാണെന്നും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടു ണ്ടോയെന്നുമുള്ള വിവരം നൽകാമോ?

25-7-2019-ലെ G.O(Rt)No.533/2019/WRD നമ്പർ പ്രകാരം തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ഷട്ടറിന്റെ അറ്റകറ്റപ്പണികൾക്കായി 4,48,00,000 (നാലു കോടി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഷട്ടറുകൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ബണ്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ച് (ഒരേ സമയം 3 ഷട്ടറുകൾ എങ്കിലും) വെള്ളം വറ്റിച്ച് ഷട്ടറുകൾ ഗ്ലൂവിൽനിന്നും എടുത്ത് മാറ്റി സുരക്ഷിതമായി ക്രമീകരിക്കുകയും, കോർണർ ആംഗിളുകൾ ശരിയായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള (40 ഷട്ടറിന്റെയും) അവശ്യ വസ്തുക്കൾ സൈറ്റിൽ എത്തിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂവിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഷട്ടറുകൾ തിരിച്ച് ഗ്ലൂവിൽ ഇറക്കി ഷട്ടറുകളെ ഗിയർ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ (സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വയർ റോപ്പ്, വയർ ക്ലാസ്, ഡി ഷാക്കിൽ, തിംമ്പിൾ) സൈറ്റിൽ എത്തിച്ച് ഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള അനമതിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. M/s സീ ബ്ലൂ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഈ വർക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്തുവെങ്കിലും യഥാസമയം പ്രവൃത്തി ഇടങ്ങാത്തതിനാൽ പ്രസ്തത കമ്പനിയെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യകയും തുടർന്ന് റീ-ടെണ്ടറിംഗം ആയതിന്റെ തുടർന്നടപടികളും പുരോഗമിച്ചു വരികയുമാണ്.

<sup>\*</sup> നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

(ബി) അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയായെങ്കിലും സ്പിൽവേ ഷട്ടർ ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി അടയ്ക്കുന്നതിന് സാധിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഡി-ഷാക്കിളുകളും വയർ റോപ്പകളും മാറ്റി ഘടിപ്പിക്കുന്നതും, 2014-ൽ ഷട്ടറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതും ഒഴിച്ചാൽ നടത്തുവാൻ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഒന്നംതന്നെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 2018-2019 കാലയളവിലുണ്ടായ ശക്തമായ വെളളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഫലമായാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയിൽ അറ്റകുറുപ്പണികൾ കൂടിയതെന്നും 2020-ൽ കോർണർ ആംഗിളകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി M/s സീ ബ്ല കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ വരുകയും പിന്നീട് കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യകയും ചെയ്ത. അറ്റകറ്റപ്പണികൾ യഥാവിധം കഴിയാത്തതിനാലാണ് ഷട്ടറുകൾ കൃത്യമായി അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് കരുതുന്നു. അറ്റകറ്റപ്പണികൾക്കായുള്ള തുടർനടപടികൾ പുരോഗമിച്ചവരുന്നു.

(സി) പൊഴിമുഖം പൂർണ്ണമായി തുറന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ കൃത്യമായി പിഴവുക്ടാതെ അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കടൽവെള്ളം തിരികെ കയറുകയും കട്ടനാടൻ മേഖലയിലെ കൃഷികൾ നശിക്കാൻ ഇടയാകമെന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടണ്ടോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊഴിമുഖം പൂർണ്ണമായി തുറന്നത്, തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളുടെ റെഗുലേഷനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ പൂർണ്ണമായി പൊഴിമുഖത്തെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനാസരിച്ച് <u> ഇ</u>റന്നകിടക്കുന്ന ഏറ്റ-ഇറക്ക കട്ടനാട്ടിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടൽവെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിൽ ഷട്ടറുകൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴായി കടൽവെള്ളം കയറിയത് കൃത്യമായ ലഭിക്കാത്തതോടൊപ്പം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശക്തമായ ഏറ്റത്തിൽ ഷട്ടറുകൾക്ക് മുകളിലൂടെയും കടൽവെളളം ലീഡിംഗ് ചാനൽ വശത്തേയ്ക്ക് കയറുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കോർണർ ആംഗിളകളടെ ഇലക്ലിക്കൽ മെയിന്റനൻസുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പിഴവുകൂടാതെ ഷട്ടറുകൾ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നം റബ്ബർ സീലുകളുടെ മെയിന്റനൻസുകൾ നടത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് കടൽവെള്ളം തിരികെ കയറുന്നത് തടയാമെന്നം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഡി) ഇത് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

നിലവിൽ പൂർണ്ണമായി തുറന്ന് കിടക്കുന്ന പൊഴിമുഖത്തെ വേലിയേറ്റ-ഇറക്ക വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കുട്ടനാട്ടിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടൽവെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിൽ ഷട്ടറുകൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യന്നുണ്ട്. കോർണർ ആംഗിളുകളുടെ ഇലക്ടിക്കൽ മെയിന്റനൻസുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പിഴവുകൂടാതെ ഷട്ടറുകൾ അടയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും റബ്ബർ സീലുകളുടെ മെയിന്റനൻസുകൾ നടത്തുന്ന കയറുന്നത് കടൽവെള്ളം തിരികെ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നം പ്രസ്തത അടിയന്തര പ്രവൃത്തികൾക്കായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തിൽവനന്തപുരം ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാമ്പത്തികാനമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ലിക്കൽ മെയിന്റനൻസുകൾ നടത്തുന്നതിന് പി.ഡ.ബ്ലു.ഡി. ഇലക്ലിക്കൽ വിഭാഗം നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റിനോടൊപ്പം അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സൈറ്റിൽ ഇലക്ലിക്കൽ ജനറേറ്ററും ക്രെയിൻ സർവ്വീസും വേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ആയതിനവേണ്ട എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാമ്പത്തികാനുമതിയും ഭരണാനമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ലിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഇലക്ലിക്കൽ വിഭാഗം സാങ്കേതികാനമതി നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് വർക്കുകൾ ടെൻഡർ ചെയ്ത് വേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങുവാനം കൂടാതെ റീ-ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കോർണർ ആംഗിളുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുവാനം കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

## കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾ

189 (3895) <u>ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ്</u>: താഴെക്കാണന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകപ്പമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകമോ:

കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനള്ളിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷനകീഴിൽ അനമതി ലഭ്യമായ പ്രവൃത്തികളുടെ അടങ്കൽ തുകയുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദവിവരം പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തൃത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനള്ളിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷന് കീഴിൽ അനമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് തുകയും പ്രസ്തൃത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പട്ടിക അനബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു\*.

<sup>\*</sup> നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.